

Procedura di gara CIG: 73470598E1

Risposte ai quesiti

- 1) **Q:** *Riguardo al “Subcriterio B.3 – Utilizzo di materiale e fornitura di beni con marchio di qualità ecologica”, si chiede se debba essere prodotta unicamente una dichiarazione d’impegno nell’offerta tecnica, ovvero se tali materiali debbano essere individuati già in fase di gara.*

R: Secondo quanto riportato all’art. 13.2 del Disciplinare di gara, il sub-criterio di valutazione B.3 richiede che il concorrente manifesti l’impegno ad utilizzare materiali e a fornire beni con marchio di qualità ecologica europea ECOLABEL od etichette ambientali di tipo I, nella misura non inferiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto.

- 2) **Q:** *Il Disciplinare di gara riporta (art.4 e art. 13.3) il termine di esecuzione dei lavori pari a 120 giorni, mentre negli elaborati progettuali (CSA e Cronoprogramma dei lavori) riportano una durata di 232 giorni. Si chiede di chiarire quale sia la durata effettiva da considerare.*

R: Per mero errore materiale, il termine massimo per l’esecuzione dei lavori riportato sul bando e sul disciplinare di affidamento (120 giorni) non è corretto. Tale termine, correttamente riportato negli elaborati progettuali (Capitolato Speciale d’Appalto e Piano di sicurezza e coordinamento) è pari a **232 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del Verbale di consegna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto sopra esposto, **il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al giorno 12.03.2018 ore 17:00.**

- 3) **Q:** *Con riferimento agli elaborati PE.EG.F.02.1.rev1 e PE.EG.F.0.2.4.rev1, si rilevano differenze tra le sezioni stradali ivi riportate in Viale Ferdinando di Borbone e in Via dei Martiri e quelle corrispondenti considerate nella relazione illuminotecnica. Si chiede di sapere a quale sezione stradale fare riferimento ai fini della proposta delle migliori richieste nel disciplinare, criterio A – subcriterio A2 – lett. A), C).*

R: Le verifiche illuminotecniche sono state effettuate nei punti più svantaggiati del tracciato, ovvero dove le sezioni stradali hanno estensione maggiore: per la verifica eseguita su via Ferdinando di Borbone, si è usata una sezione stradale limitrofa alla sez. n. 43 individuata sul rilievo dello stato di fatto; per via dei Martiri la sezione di riferimento presa è la n. 49.